


◆ 2D・3DのCADデータ作成支援（サンプル品の3次元測定からの立上げ可能）



「試作品を作りたいけど図面が無い」「見本は有るけど図面が無い」などで、お困りでも3次元測定・2次元CAD・3次元CADを駆使してご要望にお応え致します。

試作品・・・樹脂・アルミなど切削、注型加工
金型品・・・量産・簡易量産・試作の金型


作図工程(事例)




見本が有る場合は
多方面から測定



手動式2次元・3次元の複合測定機
2次元: CCDに依る「非接触式」
3次元: 電子プローブに依る「接触式」



事例 : 2次元CADデータ



事例 : 3次元CADデータ